

**Sátoraljaújhely Város Értékkatasztere
településképi helyi védelem alatt álló örökségéről**

Sátoraljaújhely, 2019.11.28.

Összeállította:




Radványi György DLA
megbízott városi főépítész

Az összeállítás alapja Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2005. (V.2.) rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról (módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben) III. sz. melléklete, amelynek alátámasztó munkarésze 1999-től folyamatos.

A feldolgozásban közreműködtek:

Fajcsák Dénes, Molnár István, Pesti József, Simkó Gábor, Balla Györgyi, Gergó Balázs, Kovács Tímea, Mehrl Nándor, Szócs István, Müller Annamária, Nemoda Zsófia, Schwalm Gergő, Vajk Rita, Veszeli Viktória, Kántor Noémi, Tóth Veronika, Bartolits Dániel, Keresztessy Éva, Marton Noémi, Urbanovics Bernadett építészhallgatók a BME Építésmérnöki Kar hallgatói Gergely Antal okl. építésmérnök, tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Radványi György DLA, c. egyetemi tanár, BME Építésmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék

Világörökségi védelem

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3256	Ungvár pincék Kazinczy utca ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: 4 ha		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: pinceágak, pincejárati építmények, kőfalazatok, párkányok, hrsz szerint rácskapuk, pinceszellőzők nagy lombkoronájú fák, cserjék – növényállomány elsősorban dió, gyümölcsfa pinceterület belső úthálózata – középső csapadékvíz elvezetéssel - elemes kőburkolat
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Világörökségi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: világörökségi magterület VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	PINCE ELHELYEKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 3256 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék/ JAVASLATOK: terület érték, helyrajzi szám szerinti lehatárolások, ki kell gyűjteni az érintett hrsz-eket és a határoló terület hrsz-eit




Településképi jelentőségű épületek és épületcsoportok

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1737/1	<p>Egyházi Szeretotthon Pataki u. 21.</p> <p>ALTALÁNOS LEÍRÁS: A Szent Anna Szeretotthon a Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek (görög katolikus szerzetes közösség) fenntartásában működik, a felújított „Dókus” kastélyban</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: 1997</p>		

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1862/2	<p>Zichy galéria Pataki u. 28.</p> <p>ALTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: megkezdett befejezetlen felújítás</p>		

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2856	<p>Általános Iskola Petőfi utca 9.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: saroképület</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: Az épület sarkon átforduló tömege Petőfi utcai homlokzata, tetőidoma, nyílászárói, homlokzat színe</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: 2017</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDESE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK:</p>


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1961/3	<p>lakóház Boglyoska utca 3.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>

	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...
--	---	--	---	--------------------

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2789	lakóház - autóiskola Kossuth u. 2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: FORRÁS: rendelet 13/1999 http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=-3159

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1677	Dohánygyár irodaház és víztorony Dohány u. 1-3. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: gondosan tartott ipari műemlék		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói

<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőség</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p>		<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK:</p> <p>FORRÁS: rendelet 13/1999 http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=-3158</p>
---	--	--	--



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
-----------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

<p>HRSZ: 2788</p>	<p>lakóház Kossuth u. 4.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>	
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p>		<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK:</p> <p>FORRÁS: rendelet 13/1999 http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=-3160</p>


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:	
<p>HRSZ: 2395</p>	<p>lakóház Kossuth u. 18.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>	
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p>		<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK:</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1644	Kossuth u. 31. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:	 	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: kollégium épületén levő szoborcsoport
JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK:

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2856	iskola Esze Tamás u. 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: <i>ismétlődés ?</i>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
----------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

<p>HRSZ: 290, 291, 294, 295, 299, 300, 305, 306, 309, 310, 315-317, 322-325, 331-338</p>	<p>intézmények, lakóházak Kazinczy u. 12-52.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épületek tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>
<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű épületcsoport JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: ... UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>		<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>Fotó, manuálé, felszerkesztett rajz készült: 323, 332, 335 Fotók készültek: 338</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2926, 2927, 2931-2933, 2937, 2938, 2942-2944, 2949, 2951, 2952, 2955, 2961	<p>intézmények, lakóházak Kazinczy 13-47.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épületek tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű épületcsoport</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>Fotó, manuálé, felszerkesztett rajz készült: 2931/1 Fotók készültek: 2943, 2952</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>







Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2710	lakóház Esze Tamás u. 2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:	 	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2727/1	lakóház Esze Tamás u. 18. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:	 	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK:

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2595/1	volt tűzoltótorony Esze Tamás u. 26. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói, homlokzatszínezése
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: FORRÁS: Rendelet 13/199 http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=-3164

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2799	Evangélikus templom Esze Tamás u. 33. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK:

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2753	lakóház Esze Tamás u. 39. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói, utcai kerítés
JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK:
HRSZ: 2563	lakóház Esze Tamás u. 50. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói, utcai kerítés
JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: FORRÁS: Rendelet 13/199 http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=-3165


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1339, 1340	lakóházak Munkácsy u. 10-12. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK:

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1754/25	MÁV felvételi épület ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: 2008	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG DÍJ 2010 ELISMERŐ OKLEVELET NYERT FORRÁS: RENDELET 13/199 HTTP://WWW.MUEMLEKEM.HU/MUEMLEK?ID=-3167

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 455	lakóház Kossuth-ház Móricz Zsigmond u. 17. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK:

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3036	Tokaj Kereskedőház Mártírok útja 17. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ NOLL TAMÁS YBL DÍJAS ÉPÍTÉSZ

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3019	Erzsébet Kórház – Kp.-i épület Mártírok útja 9. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói, kiemelt építészeti részletei
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: 2017	PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: -	Fotók, manuálék, felszerkesztett rajz a főbejáratról készült JAVASLATOK:




Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
<p>HRSZ: 448/3-5</p>	<p>Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Deák utca 12.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>

	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem Településképi jelentőségű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: 2019</p>		<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK:</p>
--	--	--	--	--------------------

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
<p>HRSZ: 3547</p>	<p>Görögkatolikus Paróchia Sátoraljaújhely -Rudabányácska Bányácska u. 74.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 3547 hrsz 1-3 mellékletében /felmérési, felújítási terv/</p> <p>JAVASLATOK:</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
<p>HRSZ: 3550</p>	<p>Magtár és önálló pince</p> <p>Sátoraljaújhely - Rudabányácska Bányácska u. 76/a.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, nyílászárói</p>

<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p>	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p>		<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: * Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 3550 hrsz 1-3 mellékletében /felmérési, felújítási terv/</p>
--	--	--	--	---

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
<p>HRSZ: 2943</p>	<p>Kazinczy u. 33.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói, ablakkeretek, párkányok</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>		<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
-----------------	--	---------------------------------------	---

HRSZ: 2952	Kazinczy u. 41.		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói, faragott díszítésű fa ablakok, szárnyak	
	ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:			
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK:


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:	
HRSZ: 2961	Kazinczy u. 47.	jelenlegi állapot fotója	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói	
	ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:			
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
----------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------





HRSZ: 3181	lakóház Kazinczy Ferenc u. 65. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: romantikus		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, tetőfedés, a fő homlokzatokon lévő vakolatarchitektúra, nyílások, vakolatok színezése
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: Műemléki VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 468	lakóház Posta köz 9. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes nyeregtetős épület, saroktelken zárt sorú beépítéssel		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: páros pilasztertagolású vakolat architektúra, fakapu vakolat architektúra, fakapu, kovácsoltvas betéttel, nyílászárók színe
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű az épület egyedi építészeti elemeire VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
----------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

HRSZ: 474	Jókai utca 9. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói, barokk jellegű töredékek
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 479	Kazinczy utca 6. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, pártázat, egyedi ablakosztás öntöttvas kerékvető, faragott oromdíz - kaptár
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű épület, helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	* Részletes dokumentáció, felmérési anyag /manuálék, felszerkesztett rajz a kerékvetőről és a kaptárdíszről/ JAVASLATOK: öntöttvas kerékvető kiemelése a járdából

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2920	Kazinczy utca 9. ALTAGANOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, tagozatai, nyílászárói egyedi homlokzat, homlokzat tagolása, pilaszterek
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK:
HRSZ: 335	lakóház Kazinczy utca 18. ALTAGANOS LEÍRÁS: fsz+1emelet, tetőtér beépítetlen utcával párhuzamos nyeregtető zártorú beépítés		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege homlokzati vakolatdíszek, tagozatok fa kapu timpanonos díszítéssel, kovácsoltvas betéttel felvételre javasolhatók ablaknyílásai, vakolattagozatai egyedi nyílászervezések településképi jelentőségűek
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 335hrs 1-3 mellékletében JAVASLATOK: ...

	...			
--	-----	--	--	--


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2787/1	lakóház Kossuth Lajos u. 6. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: fsz+1emelet utcával párhuzamos nyeregtető	 	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, vakolatdíszek, belső udvari tornác, öntöttvas kerítéskapu pártázat, egyedi ablakosztás
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2787/1 hrsz 1-3 mellékletében JAVASLATOK: belső tornác felvételre javasolt utcai homlokzat felvételre javasolt



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2471	Ady Endre utca 16. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:	 	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói vakolattagozatos oszlop, oszlopos ablakbéllet

<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>		<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2471 hrsz 1 mellékletében /manuálék a főhomlokzatról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>
--	--	--	--


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
<p>HRSZ: 2472</p>	<p>Ady Endre utca 18.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói vakolattagozatos oszlop, oszlopos ablakbéllet</p>
<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p>		<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK:</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
<p>HRSZ: 2408</p>	<p>Vízmű építmény Várhegy u.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: 1906</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>

	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2408 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék az épületről, homlokzatokról/ Javaslatok: javaslat alkalmilag látogathatóvá tenni
--	---	--	---	--

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 10675	Kovács-villa Májuskút u. 64. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: 1909-ben épült villa épület		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, homlokzattagozatok, nyílászárók, erkélymellvéd Májuskút úti fenyőfasor
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2005. augusztus UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>kőbe vájt pince,</i> <i>telekhatáron hátrafelé</i> <i>átnyúlik</i> <i>ld. felmérési terveken</i> JAVASLATOK:

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: .	Magas-hegyi középállomás turistaház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:	jelenlegi állapot fotója	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói

	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...
--	---	--	---	--------------------

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:	
HRSZ: 4138	lakóház Sátoraljaújhely-Széphalom Temető utca 2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, nyílászárói utcai homlokzati vakolatarchitektúra	
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK:

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
----------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

<p>HRSZ: 1248-1252, 1264</p>	<p>lakóházcsoport</p> <p>Rákóczi u. 18-26 – Vasvári Pál u. sarok</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>	<p>jelenlegi állapot fotó</p> 	<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű épületcsoport</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 1248 hrsz</p> <p>JAVASLATOK:</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
<p>HRSZ: 1339</p>	<p>lakóház</p> <p>Munkácsy u. 10.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű a Munkácsy 12. alatti épülettel</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p>	<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK:</p>

--	--	--	--	--




<p>HRSZ: 1340</p>	<p>lakóház Munkácsy u. 12.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>			<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű a Munkácsy 12. alatti épülettel</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p>		<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK:</p>
<p>Sorszám:</p>	<p>Cím, leírás, alapadatok, védettség:</p>	<p>Fotó, helyszínrajz, részletek:</p>		<p>Védendő érték leírása, javaslatok:</p>
<p>HRSZ: 3542</p>	<p>Tanyai iskola Rudabányácska</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>			<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az utcai épület valamint az iskolaépület tömege, részformái, anyaghasználata, belső rendszere, felszerelései</p>


	JELENLEGI VÉDETTSÉG: JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2011 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: nincs PINCE: nincs	* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 3542 hrsz mellékletében
				JAVASLATOK: egykori tanyai iskola épületgyűttese, mint rendeltetés, lehetőség szerint oktatási-nevelési, közösségi célra;

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
-----------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

<p>HRSZ: 3273</p>	<p>Hősök temetője Sátoraljaújhely I. világháborús emlékhely</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Sátoraljaújhely város gondozásában fenntartott sírkert, a Hősök temetője, országosan de a Kárpát-medencében is kiemelkedő jelentőségű I. világháborús emlékhely. 1900. szeptember 26-án szentelték fel Sátoraljaújhely Köztemetőjét. 1914. szeptember 7-i közgyűlés határozott katonai dízsírhelyek létesítéséről, majd a zsidó hitközséggel történt megállapodást követően, a zsidó temető felett átengedett területen, 1916 októberében, a katonasírok örök <i>megbolygathatatlanságára</i> vállalt kötelezettség mellett alakította ki a város a hősök sírkertjét. A Hősök temetője közel 2000 hős nyughelye.</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: A Hősök temetője I. világháborús emlékhely kapuépítménye, kapuja, központi emlékhelye a kereszttel és a keresztfák formája, anyaga, feliratai-felirat betűtípusa, vésete; az öntött örökmécses; a kővázák;</p> <p>Az Osztrák-Magyar Monarchia nemzeteinek, nemzetiségeinek hősi halottai magyarok, székelyek, szászok, ruszinok, szlovákok, Erdélyből, a Felvidékről, az Alföldről, a Dunántúlról, a Délvidékről; Bécs, Tirol, Karintia, Stájerország, Bukovina, Galícia, Morvaország, Csehország, Horvátország, Szlovénia, Bosznia szülöttei; a szövetséges hadseregek katonái németek, törökök épp úgy, mint a szemben álló, hadifogolyként elhunyt orosz, szerb, román, olasz katonák. Tisztek, sorkatonák minden fegyvernemtől, ételmezési és egészségügyi szolgálattól, népfelkelők, orvosok, ápolók, önkéntesek, a hadikórházak kiegészítő személyzetének tagjai és a rettenetes járványok, a kolera, a vérhas, a tífusz áldozatai nyugszanak együtt a sírkertben.</p>
<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG:</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2012 március</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: 2019</p>			<p>JAVASLATOK: felújítás az emlékhely eredeti elemeinek, keresztfáinak rendben és karbantartása, anyagaik megőrzése mellett;</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
-----------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------


<p>HRSZ: 2886</p> <p>HELYI VÉDELEM</p>	<p>lakóház - egykori Pénzügyi Igazgatóság Táncsics M. tér – Petőfi u. sarok Petőfi u 2.</p> <p>Tervező Pogány Móric Épült: 1910</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>	 <p>jelenlegi állapot 2019</p>	<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:</p>  <p>egykori állapot -</p>	
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG:</p> <p>helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p>	<p>hibás</p> 	<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK:</p> <p>az épület eredeti tömegének és homlokzatának levéltári kutatás alapján pontosított helyreállítása vakolattagozatos homlokzat, az emeleti ablaksor felett majolikaborítás különös tekintettel a hullámvonalú pártázat, a nyílászárók, a tetőidom és a héjazat díszműbádóg szerkezeteire</p>


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
<p>HRSZ: 2888</p>	<p>lakóház Táncsics M. tér 2.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:</p> <p>vakolatarchitektúra, faragott kőkeret, fakapu, fa nyílászárók, faragott fa és díszműbádóg portálkeretezések, az eredeti homlokzatszínek</p>

	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG:</p> <p>A Táncsics téri épületekkel egy időben épült műemlék jellegű épület</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>2005. július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p>		<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON:</p> <p><i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE:</p> <p><i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag készült a portálok díszműbádóg munkáiról</p>
	JAVASLATOK:			


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
<p>HRSZ:</p> <p>0177/15</p>	<p>Várhegyi várrom</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>	<p>jelenlegi állapot fotó</p>	<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:</p> <p>leírás</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG:</p> <p><i>Jelentős helyi védelem</i></p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p><i>Műemléki védelem előkészítése</i></p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p> <p>feltárás alatt</p>		<p>JAVASLATOK:</p> <p>frissítés Ringer István régészeti feltárása szerint</p>




Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 99-2310	<p>Szárhegy – Magyar Kálvária</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: Magyar Kálvária kapu 14 stáció Országzászló Szent István kápolna</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: <i>Jelentős helyi védelem</i> JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: 2016</p>		<p>JAVASLATOK: stációk fenntartása, állagvédelme útfelület frissítése zúzalék szórással</p>



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
----------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------



HRSZ:	<p>Kossuth úti izraelita kegyeleti park</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: kegyeleti park síremlékei, a kerítésvonalon belüli terület
<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Jelentős helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>		<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	JAVASLATOK: kerítésvonalak ápolása, köztük a meglévő zöldterület fenntartása, ápolása






Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
-----------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

HRSZ:	<p>Fasor úti fasor</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: faállomány
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Jelentős helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: fajok meghatározása, kora, fenntartása védelem kiterjesztése a Fasor úti házsorra is egyedi értékelés alapján védelem az együttesre hrsz-alapján a főbb karakterjegyekre</p>



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ:	<p>Zsolyomkai pincesor</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: patak szárazon rakott mederfala egyes borház bejáratok, ablakok, rácszatok, tetőhéjazatok</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: <i>Jelentős helyi védelem</i> JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: Vinyicai borház, fürdő védelembe vonása kigyűjteni hrsz-ként, határoló területek hrsz-eit is</p>
			

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
----------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

HRSZ: 2862	<p>Kossuth tér 12.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>	  	<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: kocsiáthajtó, kovácsoltvas erkélykorlát, díszített erkélykonzolok</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: nincs JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2005 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2862 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz az erkélykorlátról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2882	<p>Petőfi Sándor utca 10.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>	 	<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület homlokzata, homlokzat architektúrája, tagozatai nyílászárói</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: nincs JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2010 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2882 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a főhomlokzatról és a fakapuról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
----------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

HRSZ: 463	Móricz Zsigmond u. 9. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület homlokzata, homlokzat architektúrája, tagozatai nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: nincs JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2010 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3163	Mártírok útja 49. Görög katolikus parókia ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület homlokzata, homlokzat architektúrája, tagozatai nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG: helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: 2017		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
----------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

<p>HRSZ: 2709</p>	<p>Dörzsik forrás Tomba Mihály utca</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: A Dörzsik forrás 700 éve szolgálja Sátoraljaújhely Város központjának vízellátását, mára ugyan már nem az eredeti forrásvíz látja el a városközpontban álló díszkutat, de a forrás ma is működik, a forrástól a Kossuth téren álló Nimfás-kútig, illetve a volt megyeháza, ma városháza udvari kifolyójáig, rövid szakaszok kivételével járható egykori forrás-alagútja, helyenként láthatók eredeti csővezetékszakaszai. A Nimfás-kút mai alakja tükrözi a kút 1884-ben készült kiépítését.</p>	 <p>a forrásház bejárata, baloldalon a kő támfalban a kifolyó</p>	<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: a forrásház, a forrásalagút vájt és épített szakaszai, a még meglévő vezetékszakaszok, a kifolyó és környéke valamint a Nimfás kútig vezető egykori szakasz</p>
	<p>JELLENLEGI VÉDETTSÉG:</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Jelentős helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2010</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p>		<p>JAVASLATOK: a forrás vízbázisához tartozó terület szennyeződésmentesítése, a forrásház és forrásalagút látogathatóvá tétele</p>


Helyi védelem épületek egyedi építészeti elemeire


fa és kovácsoltvas valamint egyedi lakatosszerkezetű kapuk, kapualjak vakolatarchitektúrái, kapualjak kőkeretezései


Sorszám: 1.	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2741	Esze Tamás 24. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes, nyeregtetős, hosszhomlokzatos lakóház zártosrú beépítés		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, cserépfedés héjazata ácstokban deszkabetétes kapu, a kapuszárnyak feletti tokosztó és a szemöldök gerenda között szellőző mező függőleges fapálcázattal, kapuvasalatok külső belső oldalon egyaránt felvételre javasolhatók ablaknyílásai felújítás során a kapu színét a jelenleginek megfelelő színben kell elkészíteni, nyílászáróin egységes színhasználat javasolt
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004. július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: Nem ismert
			JAVASLATOK: Tábla áthelyezése a kapuról a falra. Ablaknyílások felvétele védett jegyzékbe. Nyílászárók egységes felületkezeléssel készülhetnek.


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1695	Fasor 5. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: ...		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: ... UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1703	Fasor 17. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: ...		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, fakapu
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1332	Hajnal utca 9. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes ház		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: ácstokban deszkabetétes kapu felújítás során a kapu színét a jelenleginek megfelelő színben kell elkészíteni, nyílászáróin egységes színhasználat javasolt
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: Nem ismert



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1293/3	<p>Hajnal utca 10.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: fakapu, kovácsoltvas betéttel</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: Nem ismert</p>	<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 1293/3 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1393	<p>Hősök tere 7.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: homlokzati tagozatok, díszítések, kocsíathajtó és díszítései, lépcsőház, márvány lépcsőfokokkal, faragott márvány korlátoszlopokkal, kovácsoltvas kapuval és korlátelemekekkel</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2005 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: Nem ismert</p>	<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 1393 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a lépcsőházzal/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 491	<p>Jókai Mór utca 4.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes, nyeregtetős, hosszhomlokzatos ház, zárt sorú beépítés</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, nyílászorúkeretezése, fakapu, kovácsoltvas betéttel</p>
			<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 488	<p>Jókai utca 6.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: fakapu – már nincs meg</p>
			<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2830	<p>József Attila utca 4.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes, nyeregtetős, hosszhomlokzatos ház, zártosorú beépítés</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, fakapu</p> <p>már nincs meg</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2830 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2895	<p>Kazinczy Ferenc út 3.</p> <p>I... ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: ...</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: kocsiáthajtó, ennek vakolattagozatai, díszítései, az itt található fakapu, kovácsoltvas betéttel</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: ...</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: ...</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2895 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a kocsiáthajtóról és a benne lévő fakapuról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 479	Kazinczy Ferenc u. 6. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: ...		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: öntöttvas kerékvető, faragott oromdíz - kaptár pártázat, egyedi ablakosztás
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...
HRSZ: 470	Kazinczy Ferenc utca 10. posta ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: ...		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: fakapu, öntöttvas betéttel, öntöttvas kerékvető
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2962/5	<p>Kazinczy Ferenc u. 17.</p> <p>lakóház, bolt</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes, nyeregtetős, hosszhomlokzatos ház, zárt sorú beépítés</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege faragott díszes kőkeret</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTISÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTISÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2962/5 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a kőkeretről/</p> <p>JAVASLATOK: meglévő kapu cseréje a kőkerethez illeszkedőre</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 335	<p>Kazinczy utca 18.</p> <p>lakóház</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: fsz+1emelet, tetőtér beépítetlen utcával párhuzamos nyeregtetős zárt sorú beépítés</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege homlokzati vakolatdíszek, tagozatok fa kapu timpanonos díszítéssel, kovácsoltvas betéttel felvételre javasolhatók ablaknyílásai, vakolattagozatai egyedi nyíláskeretezések településképi jelentőségűek</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTISÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire Településképi jelentőségű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTISÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 335 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2931/1	Kazinczy Ferenc u. 19. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes, nyeregtetős, hosszhomlokzatos ház, zárt sorú beépítés		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, vakolattagozatok, díszes timpanonos fakapu, kőkeret, kő kerékvető
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 323	Kazinczy Ferenc u. 28. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: fakapu, kovácsoltvas betéttel
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2787/1	<p>Kossuth Lajos u. 6.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: fsz+1emelet utcával párhuzamos nyeregtető</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, vakolatdíszek, belső udvari tornác, öntöttvas kerítéskapu pártázat, egyedi ablakkeretezés</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire Településképi jelentőségű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2787/1 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a kovácsoltvas kerítéskapuról/</p> <p>JAVASLATOK: belső tornác felvételre javasolt utcai homlokzat felvételre javasolt</p>



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1656	<p>Kossuth Lajos u. 35.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: vakolattagozat, oszlopfejezet</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: ...</p>



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3019	Mártírok útja 6. kórház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: vakolatarchitektúra, fakapu, kovácsoltvas betét
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 468	Posta köz 9. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes nyeregtetős épület, saroktelken zárt sorú beépítéssel		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: Vakolatarchitektúra, fakapu, kovácsoltvas betéttel, nyílászárók színe
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 485	Rákóczi Ferenc u. 5. bolt ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:	 	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: fa portálkeretezés
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 486	Rákóczi u. 7. bolt ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:	  	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: fa portálkeretezés
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 498	Rákóczi Ferenc utca 15. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: ...		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: fakapu, kovácsoltvas betéttel
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 498 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról/ JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1864	<p>Rákóczi Ferenc út 18.</p> <p>lakóház, iroda ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes, nyeregtetős, hosszhomlokzatos ház, zárt sorú beépítés</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, kőkeret</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 1864 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról és a kőkeretről/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2835/2	<p>Széchenyi tér 2.</p> <p>étterem ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: ...</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: kocsiáthajtó, kőkeret, fakapu</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2835/2 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról és a kőkeretről/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1323	<p>Széchenyi tér 11.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: kovácsoltvas erkély</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedl építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 1323 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a kovácsoltvas erkélykorlátról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

